

附件 2

2022 年上半年全省建筑施工安全生产 执法检查存在安全问题限期整改的项目名单

序号	市名称	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位	检查发现问题清单
1	石家庄市	长瑞阳光华苑项目（二期）工程	晋州德瑞房地产开发有限公司	晋州市冀中建筑工程有限公司	河北联谊工程项目管理有限公司	1.个别部位临边防护不及时。2.电缆沿地敷设、无防护措施。
2	石家庄市	诚园二期 5#地块（于底城中村改造二期地块）2#、3#、6#、7#、8#住宅楼、S1#商业楼、地下车库	河北国源房地产开发有限公司	南通市达欣工程股份有限公司	青岛明天建设监理有限公司	1.临时用电电缆沿脚手架敷设。2.6#塔吊防攀爬装置设置不合理。

序号	市名称	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位	检查发现问题清单
3	石家庄市	石家庄富力广场(休门城中村改造A1地块)—T2办公楼	河北滨江房地产开发有限公司	广州天力建筑工程有限公司	广州广骏工程监理有限公司	1.办公楼一层油漆作业区防火措施不到位,附近杂物未及时清理。2.临时用电资料填写不规范。 楼内个别部位建筑垃圾清理不及时。
4	承德市	观澜首府7#-21#楼、1#地下车库及出地面楼梯间	承德九恒置地有限公司	承德联鑫建设项目管理有限公司	承德沛扬建筑工程有限公司	1.15#楼电梯井内水平安全网设置不规范。2.外墙保温板、木材堆放区域灭火器配备不足,个别灭火器过期失效。3.13#楼塔吊基础节四周无防护栏杆。4.7#楼钢筋加工场无防护棚。5.建设单位多塔作业方案不规范。
5	定州市	上东书院一期项目1#—3#住宅、6#住宅、9#配套、10#商业	定州市诚邦房地产开发有限公司	定州市建安建筑工程有限公司	河北佳航工程项目管理有限公司	1.6#楼南侧距工厂厂房近悬挑式脚手架只用密目网防护,未采用硬质材料防护,悬挑式脚手架底部防护不严密。 2.6#塔吊司机室未配备灭火器。